

Приложение №1

К паспорту доступности  
объекта социальной  
инфраструктуры



Утверждаю:  
Директора ДЮОСШ  
Э.А. Таран  
20 мая 2022г.  
Приказ №13 от 20.05.2022г.

ПЛАН

адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Стоимость мероприятий в тыс. рублей	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта*
1	2	3	4	5	6	7
I. Территория, прилегающая к зданию						
1.1.	Маршрут движения не обозначен знаками.		Установить знаки	100,00	2027 год	
II. Вход в здание						
2.1.	Привести в соответствие вход в здание. Двери должны иметь ширину 1,2 м. Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам.		Установка входной двери, установка разделительных поручней. Пороги 0,014.	140,00	2025 год	Закрепление тыotra и ответственных за оказание помощи
2.2.	Марш открытой лестницы не должен быть менее трех ступеней и не должен пре-		Ремонт лестницы, тактильная разметка	100,00	2024 год	Закрепление тыotra и ответственных за оказание помощи

	Вышать 12 ступеней. Предупредительные так- тильные полосы.						
--	--	--	--	--	--	--	--

III. Пути движения внутри здания.

3.1.	Высота порогов составляет 0,11- 0,03 м, допустимо – 0,014м.	Устранить пороги.	30.00	2028 год	Закрепление тыюто-ра и ответственных за оказание помощи
3.2.	Ширина дверных проемов и выходов из помещений 1,42-0.76 м	Расширить дверные проемы, заменить двери	300.00	2029 год	Закрепление тыюто-ра и ответственных за оказание помощи
3.3.	Отсутствуют устройства визуальной	Установить устройство визуальной или текстовой связи.		2027 год	Закрепление тыюто-ра и ответственных за оказание помощи

IV. Зона обслуживания инвалидов.

V. Санитарно-гигиенические помещения.

5.1.	Специально оборудованные для МГН места отсутствуют.	Оборудовать универсальную санитарно-бытовую комнату в соответствии с требованиями. Обозначить специальными знаками.	1000.00	2030 год	Закрепление тыюто-ра
		Установить систему тревожной сигнализации.			

VI. Система информации на объекте.

6.1.	Визуальные средства информации отсутствуют.	Установить визуальные средства информации.	10,00	2027 год	Закрепление тыюто-ра
6.2.	Акустические средства информации отсутствуют.	Установить акустические средства информации.	40,00	2027 год	Закрепление тыюто-ра
6.3.	Тактильные средства информации отсутствуют.	Установить тактильные средства информации.	10,00	2027 год	Закрепление тыюто-ра

\* Невозможность адаптации объекта может быть признана в случае принадлежности здания к памятникам архитектуры и при особых технических условиях.  
Члены комиссии:

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 133600552358087161194895262509558337786447861772

Владелец Шуранов Владимир Петрович

Действителен с 22.03.2024 по 22.03.2025